

Ficha de información y análisis



Características del entorno

Forma parte del conjunto de antiguas edificaciones agregadas sobre los muros que delimitaban hacia el oeste el antiguo Convento de San Francisco, agregadas linealmente siguiendo un sinuoso trazado que va de la Plaza del Azoguevojo a la de Santa Eulalia. El tejido mantiene casi intactas las trazas parcelarias, con la característica organización estrecha y profunda. Muchos de los edificios han sido sustituidos pero casi siempre con alturas conformes a la edificación tradicional. Se conservan sin embargo bastantes edificios antiguos, de distintas épocas, algunos muy antiguos pero la mayoría del XIX, que permiten obtener una imagen de aquel tradicional barrio.

Características históricas y tipológicas

Edificio de vivienda, entre medianeras, sobre parcela de frente de 10 m. y profundidad de 25 metros. El edificio ocupa la mayor parte de la parcela, con unos 17 de fondo, dejando un patio al interior. Tres plantas.

Construido a finales del XIX.

Unido al colindante 21 (a). El acceso se produce desde este edificio 21 (b)

Composición arquitectónica y configuración exterior

Ordenada composición de huecos, según las pautas codificadas en la edificación residencial urbana del XIX.

Columna de miradores en eje de simetría y balcones a cada uno de sus lados.

Acabados de fachada y detalles.

Acabados en revoco liso, con despieces imitando sillería.

Miradores en hierro, con ricos detalles de cerrajería.

Balcones sin voladizo. Cerrajería de barrotes de hierro con macollas, cenefa inferior corrida de pletinade hierro, con dibujos ornamentales curvilineos.

Deficiencias particulares.

Local comercial con frente disconforme, con rasgado desde el portal a medianera, rompiendo la composición del edificio.